



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

MANTENIMIENTO PREDICTIVO-PROACTIVO A TRAVES DEL ANALISIS DEL ACEITE



X SEMANA DE INGENIERÍA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA





Análisis de Aceite



Ferrografía de Lectura directa

Estrategias de Mantenimiento

El papel del Análisis del Aceite

Ciclos de fallo de equipos

Detección de contaminantes

Contaje de partículas

Examen Micrscópico

Karl Fischer

Análisis Espectrométrico

Ferrografía Analítica

Degradación del Lubricante

Índice de Acidez (TAN)

Viscosidad Cinemática

Ferrografía Analítica

Reserva Alcalina (TBN)

Detección del desgaste y la fatiga

Análisis Espectrométrico

Ferrografía Analítica

Espectroscopía infrarroja

Kits recomendados de análisis

Establecer los objetivos del Programa

El ciclo del Análisis del Aceite

Tekniker

Estrategias de Mantenimiento

Mantenimiento Correctivo

"Reemplazar los componentes cuando fallan"

Arreglar los sistemas cuando se produce el error



"reemplazar los componentes antes de que fallen"

Arreglar los equipos antes de su fecha prevista de fallo

Mantenimiento Predictivo

"Adoptar acciones correctoras cuando el monitoreo de la condición detecte problemas"

Monitorear la condición para detectar fallos potenciales para disponer las tareas de mantenimiento

Mantenimiento Proactivo

"evitar los problemas de mantenimiento identificando y corrigiendo las causas raíz del fallo"

Evitar las situaciones que originan los fallos prematuros de los componentes. Se reducen los costes totales de mantenimiento





El papel del Análisis del Aceite

Mantenimiento Predictivo

- •Monitoreo de desgaste anormal
- •Determinación de los intervalos correctos de cambio de aceite
- •Detección de contaminación ambiental y del proceso

Mantenimiento Proactivo

- •Evaluar mejoras de la filtración
- •Evaluar el tipo de lubricante y cambios de marcas
- •Evaluar la efectividad de las mejoras en el mantenimiento
- Confirmar las actividades del mantenimiento
- ·Análisis de las causas raíz de los fallos





Ciclo de Fallo del quipo

l ingreso de contaminantes y la ontaminación con otros aceites celera la degradación del fluido. a contaminación y una pobre alidad del fluido originan el umento del desgaste. El equipo cabará fallando

l análisis del aceite detecta la ontaminación y la degradación el lubricante antes de que esas rcunstancias ocasionen el illo del equipo



Proceso Ambiente Relleno equivocado

Oxidación Agotamiento de aditivo Degradación térmica

Desgaste y fatiga



Abrasión y adhesión Erosión y cavitación Corrosión

Fallo del equipo



Detección de la Contaminación



a c i ó

- •Contaje de Partículas
- •Examen microscópico
- •Karl Fischer
- Análisis Espectrométrico
- •Ferrografía Analítica



Contaje de partículas ISO 44

ISO 4406

Tekniker



El contaje de partículas mide la ernati limpieza de un aceite. Las partículas se evalúan en cinco categorías de tamaños y se reportan por 1 ml de fluido. Se cuentan todas las partículas incluyendo las de desgaste, y contaminantes de proceso y ambientales. Este test es particularmente importante para sistemas limpios, ej. Hidráulicos, transmisiones, turbinas, compresores..Se ha demostrado que el 70-85% de los fallos de componentes hidráulicos se deben a contaminación por partículas debiendose el 90% de ellos a desgastes abrasivos

- ·Verificar la eficacia de la filtración
- •Detectar contaminación por el proceso y ambiental

Contaje de partículas ISO 4406



A HA	H	10

<u> Faliniliau</u>			
Numero de partículas por ml Desde Hasta (Código			
80.000	160.000	24	
40.000	80.000	23	
20.000	40.000	2 2	
10.000	20.000	21	
5.000	10.000	20	
2.500	5.000	19	
1.300	2.500	18	
640	1.300	17	
320	640	16	
160	320	15	
80	160	14	
40	80	13	
20	40	12	
10	2 0	11	
5	10	10	
2,5	5	9	
1,3	2,5	8	
0,64	1,3	7	
0,32	0,64	6	
0,16	0,32	5	
0,08	0,16	4	
0,04	0,08	3	
0,02	0,04	2	
0,01	0,02	1	

Códigos de limpieza ISO recomendados

Rodamientos	
STLE/CRC Handbook	14/12/10
SKF	13/10
FAG	12/9
Pall (Cojinetes de bolas)	15/13/11
Pall (Rodamientos)	16/14/12
Chumaceras (Pall)	17/15/12
Cajas de Cambios Industriales (Pall)	17/15/12
Pequeñas y medianas Cajas de Cambios (SKF)	14/11
Cajas de Cambios de Transmisiones de Potencia (SKF)	15/12
Grandes Cajas de Cambios (SKF)	18/13
Cajas de Cambios de automoción (Pall)	17/16/13
Motores diesel (Pall)	17/16/13
Aceites de Turbinas:	
ABB STAL (Vapor industrial), Westinghouse Trent (Gas)	14/11
ABB STAL (Gas), Siemens AG, GE (Industrial)	15/12
ABB (Vapor), Parsons	16/13
Westinghouse	16/13
Papeleras:	
Pall	19/16/13
Exxon	16/13



ión

Examen Microscópico





Las muestras que contienen cantidades anormales de impurezas visibles a simple vista deben ser filtradas. La muestra se filtra a 8 µm y son examinadas a través de un microscopio óptico. El analista es capaz de identificar los contaminantes y partículas de desgaste presentes en el aceite.

Categorías

- Metal Blanco
- Babbit
- Sedimentos
- Precipitados
- Suciedad
- •Impurezas
- •Apariencia
- •Olor
- •Identificar contaminantes del proceso y ambientales


•Identificar grandes partículas de desgaste

En las aleaciones de aluminio es donde más fácilmente se encuentra metales blancos, normalmente de pistones, cojinetes, etc.





Karl Fischer



- •Enfriadores o intercambiadores dañados
- •Conductos de respiraderos
- •Filtro defectuoso de llenado de aceite
- Tornillos flojos, abrazaderas, tapas de inspección, tapas de filtros.....

El agua es incompatible con el aceite y conduce a severos fallos de los componentes. Además de reducir la capacidad lubricante del aceite causa:

- •Corrosión combinandose químicamente con los productos de la degradación del aceite.
- •En combinación con otros contaminantes, forma lodos, obturando los conductos, los filtros, las bombas y las válvulas.
- •Se combina con aditivos como el calcio, magnesio, cloruros y sulfatos, formando decapados, que aumentan las temperaturas de funcionamiento.

- •Evita la lubricación correcta de cojinetes con mucha carga formando bolsas de agua y vapor.
- •Emulsiona el aceite, reduciendo su capacidad de transferencia de calor, provocando peligrosos aumento de temperatura en los cojinetes.
- •En sistemas hidráulicos, un aumento de 10°C sobre la T^a normal de funcionamiento reduce la vida del aceite a la mitad

Análisis Espectrométrico



El análisis espectrométrico nos da un informe cuantitativo de los elementos presentes en el aceite. Los elemento se pueden dividir en tres categorías; metales de desgaste, contaminantes y aditivos. El IC permite al analista determinar cuando existe presencia de contaminantes ambientales y del proceso o cuando se ha producido un relleno de aceite incorrecto. Tiene la limitación del tamaño de partículas <5-8 micras

- •Detecta contaminantes del proceso y ambientales
- •Identifica rellenos de aceite incorrecto

Fe	Al	Cr	Cu	Pb	Na	Si
4	4	3	4	2	2	5
92	29	16	20	18	16	69

En el ejemplo se observa como se ha producido un importante entrada de silicio en forma de polvo exterior que ha originado importantes desgastes metálicos

ASTM D5185




FLUORESCENCIA DE RAYOS X

Espectroscopia de Rayos X:

- •Resultados en ppm.
- •Sin límite de tamaño de partículas.
- •Resultados pobre para elementos por debajo de Mg.(12)
 - •Tiempos de integración alto.

Técnica muy adecuada para análisis de partículas en los filtros







Ferrografía Analítica






Además de ser útil para la identificación de partículas de desgaste, a menudo el contaminante causante del desgaste está también presente.

- •Identifica contaminantes del proceso
- •Identifica contaminantes ambientales

En este caso se aprecia claramente la partícula de sílice en medio de las partículas de desgaste generadas







Detección de la Degradación



- ·Índice de Acidez
- Viscosidad cinemática
- •Ferrografía Analítica
- •Reserva Alcalina

Índice de Acidez ASTM D664



<u>Tekniker</u>



El índice de acidez (TAN) mide la presencia de los productos ácidos presentes en el aceite. El nivel de acidez tolerable antes de que ocurra el fallo varía según el aceite y la aplicación. Un TAN alto se corresponde con un aumento del desgaste y puede ser señal de un proceso de oxidación o degradación térmica.


TAN Inicial	Aumento
0.02	0.04
0.04	0.05
0.1	0.08
0.2	0.19
0.4	0.25
0.5	0.25
0.7	0.35
0.9	0.40
1.2	0.45
2.0	0.7
2.5	1.0
4.0	1.25
>6.0	1.5

- •Determinar cuando es necesario un cambio de aceite
- •Detectar altas temperaturas de funcionamiento



Viscosidad Cinemática @40°C ASTM D44

<u> Tekniker</u>



La viscosidad es la resistencia a fluir del aceite. Bajo condiciones normales de funcionamiento, la viscosidad del aceite aumenta gradualmente porque las fracciones más ligeras del aceite se evaporan y se forman productos de degradación. La medida de la viscosidad determina hasta que punto el aceite se ha contaminado o degradado.

- •Detectar rellenos inadecuados y contaminación
- •Detectar procesos severos de oxidación

Se considera una viscosidad anormal ciando disminuye un 10% o aumenta un 20% sobre el valor original

En la tabla se observa la correlación entre el aumento del TAN (indicativo duna oxidación severa) y el correspondiente aumento de la viscosidad

TAN	2.11	3.22	3.51	4.01	6.78
V a 40°C	64.8	66.0	74.6	116	174

(El ejemplo es de un compresor que utiliza un Mobil Delvac 1. Este compresor presentaba altos niveles de cobre y aluminio)

Ferrografía Analítica




La ferrografía analítica nos permite observar varios de los productos de la degradación de los lubricantes. Cuando el aceite sufre estrés debido a un exceso de carga, aparecerán polímeros de fricción. Los lubricantes severamente degradados exhiben partículas amorfas.

- •Determinar si se usa el aceite adecuado según la aplicación
- •Detectar productos de degradación severa

Ejemplo:

La ferrografía nos muestra un buen ejemplo de polímeros de fricción. La muestra de aceite es de una caja de cambios. En este caso sospechamos que se esta utilizando un aceite demasiado viscoso. Debido a esto gran cantidad de aceite se queda atrapado entre los engranajes causando una gran carga que produce el cizallamiento del aceite en los polímeros de fricción.





Reserva Alcalina ASTM D1121






La reserva alcalina se utiliza en los aceites hidráulicos resistentes al fuego y es el complemento al TAN. Se trata de determinar a través de una titración, la reserva de aditivos alcalinos que conserva los fluido de base agua-glicol

- •Determinar cuando debe cambiarse el aceite
- Evitar la corrosión de los sistemas hidráulicos

Los valores típicos de la reserva alcalina para fluidos de base aguaglicol están en el rango 120-160, estos fluido suelen tener un PH de 9.0-10.0.







Análisis Espectrométrico ASTM D5185

kniker
El arálisis espectrométrico del desgaste es el ensayo mas antiguo utilizado para el análisis del aceite. En los 40 los ferrocarriles utilizaban Unidades de Absorción Atómica para detectar cromo, cobre y plomo en su maquinaria. Las unidades modernas de ICP pueden analizar alrededor de 20 elementos en 1 minuto.


El análisis de metales de desgaste por ICP puede detectar en ocasiones problemas potenciales meses antes de que estos sean aparentes mediante el análisis de vibraciones.


•Detección temprana de desgaste de componentes

•Detectar trazas específicas de desgaste

Ejemplo:

La tendencia de los metales de desgaste identifica rápidamente un desgaste anormal en la muestra de la caja de engranajes del gráfico





ekniker

Ferrografía de Lectura Directa






La ferrografía de lectura directa comprende la cuantificación de partículas ferrosas en dos categorías distintas, menores de 5 μ m en tamaño (DS) y las mayores de 5 μ m (DL), siendo el WPC la suma DL+DS.

El análisis de la tendencia de los resultados de la ferrografía directa es una buena pista para que el analista detecte desgastes anormales.

Ejemplo:

La gráfica nos muestra el progreso del desgaste de un motor en el que el pico denota el final del periodo de rodaje.





Ferrografía Analítica



La ferrografía analítica permite al analista ir más allá de los resultados del análisis espectrométrico para determinar la morfología de las partículas del del desgaste en el la muestra de aceite. La ferrografía revela ambos, el tipo de desgaste producido y la composición de las aleaciones de las partículas de desgaste. La interpretación del ferrograma da al analista una imagen clara de los componentes que se están desgastando en el sistema.

- •Identificación del tipo de desgaste y las aleaciones
- Análisis de las causas raíz del fallo

Ejemplo

Las microfotos a continuación representan una serie de ferrogramas de una caja de cambios que usa u aceite R&O dde turbina. Los ferrogramas muestran varias concentraciones de partículas de desgaste dependiendo del tipo de desgaste durante las últimas horas de funcionamiento. Los colores de las partículas son resultado de un tratamiento térmico al que se someten los ferrogramas para mostrar las aleaciones presentes.







ESPECTROSCOPIA INFRARROJA



LA HUELLA DACTILAR DEL ACEITE

Mediante esta técnica determinamos: Oxidación, nitración, sulfatacion, carbonilla, anticongelante, aceite equivocado,.....

Establecer los objetivos del Programa

ekniker

Establecer los objetivos es la clave para el éxito del Programa de Mantenimiento. De esta forma nos aseguramos de estar recogiendo la información apropiada para nuestras necesidades y

medir nuestros

progresos

Cada compañía tiene muchas razones para establecer un programa de mantenimiento. Generalmente un programa de rige por dos principios; seguridad y coste. La seguridad normalmente se refiere a evitar los accidentes o pérdidas humanas durante las operaciones diarias o durante los periodos de mantenimiento. El coste engloba muchos subgrupos, incluyendo disponibilidad de los equipos, control de tiempos de parada, limitar la cantidad de repuestos in situ y la plantilla y simplemente reducir los costos de mantenimiento.

La cuestión gira en torno a ¿Qué ensayos necesitaría realizar a cada unidad? Está cuestión nos devuelve al coste y a la seguridad. El programa deber se rentable y cubrir anticipadamente los tipos de fallo más probables. El primer paso consiste en determinar cuanto se piensa invertir en el Programa y que resultados se esperan obtener de cada determinado ensayo. Existen multitud de documentos y casos de estudio que nos dan indicaciones de cuanto debería una empresa invertir en mantenimiento proactivo dependiendo del tipo de industria a que se dedique.

Cualquier empresa dispone normalmente de mas de una unidad que debe tenerse en cuenta para el mantenimiento predictivo. Se necesita determinar si un programa de mantenimiento proactivo es rentable y cumple las perspectivas de la compañía (Seguridad y coste). Por tanto las necesidades de cada unidad determinarán el tipo de programa y la cantidad a gastarse en ella



FASES RECOMENDADAS

FORMACION

AUDITORIA DE LUB. Y MANTENIMIENTO

DISEÑO DEL PROGRAMA

IMPLANTACION DEL PROGRAMA

VERIFICACIÓN DEL EXITO

AMPLIACION A OTRAS SECCIONES

Tekniker

Programas recomendados para equipos industriales

WEAR

La selección
de un de los
análisis
adecuados
nos asegura
el poder
medir el
progreso
hacía los
objetivos
marcados

Categoría	Programa	Descripción
Motor	A1	V100°C+ICP+Infrarrojo+PQ+Blotter Test
Motor	A2	V100°C+ICP+Infrarrojo+PQ+Blotter Test+TBN
Motor Gas	A8	V100°C+ICP+Infrarrojo+PQ+TBN+TAN
Hidráulicos	C	V40°C+ICP+Infrarrojo+PQ
Hidráulicos	C +	V40°C+ICP+Infrarrojo+PQ+TAN
Hidráulicos	F	V40°C+ICP+Infrarrojo+PQ+TAN+Contaje
Compresores	C 1	V40°C+ICP+Infrarrojo+PQ+TAN+Contaje+KF
Engranajes	C +	V40°C+ICP+Infrarrojo+PQ+TAN
Térmicos	N	V40°C+ICP+Infrarrojo+PQ+TAN+Insolubles+Pto.Inflamación
Turbinas	F	V40°C+ICP+Infrarrojo+PQ+TAN+Contaje

TEKNIKER también hace programas analíticos de acuerdo con la necesidades de los clientes

Tekniker


METODOLOGIA DE TRABAJO

- Recepción de muestras
- ·Clasificación de muestras
- ·Selección de programas/muestras
- Análisis de las muestras
- Transmisión de datos a ordenador central
- Diagnóstico
- Envío de resultados(e-mail, tesscheck,fax,..)

DIAGRAMA DE TRABAJO Tekniker - Cualitativa - Cuantitativa **FERROGRAFIA** Desktop - Aqua computer - Combustible Metas desgaste - Mat. Carbonosa Metas aditivación ICP/RDE - Oxidación FTIR Metas contaminación - Nitración Hasta 40 Metas - Sulfatación Desktop Desktop computer computer Contaje partículas V 40°C S/N ISO 4406 V 100°C NAS 1638 I.V. CONTADOR Desktop VISCOSIMETRO Desktop **PARTICULAS** computer computer Otros tipos TAN de ensavos **TBN** Rs-232 HUB **TITRACION** Desktop Desktop **VIA HUMEDA** computer computer LABORATORIC Second workstation Server (Data Entry) (TESTEK Database) **Ethernet** E-MAIL LY **Facturas** - Estadísticas **FAX-MODEM CORREO ELECTRONICO** - Informes




GUIA DE MUESTREO



Muestrear siempre antes de hacer añadidos

Analizar la muestra antes de 48 horas.





Tekniker

- Seleccionar un laboratorio
- •Determinar el programa correcto de análisis de aceite
- •Tomar muestras regularmente
- •Proporcionar al laboratorio información precisa sobre el equipo y lubricación
- •No retener muestras, enviarlas al laboratorio lo antes posible
- •Revisar, analizar y utilizar los informes emitidos por el laboratorio
- •Llamar al laboratorio si se tiene alguna consulta
- •Utilizar la información técnica enviada por el laboratorio
- •Recuerde este es su programa, nosotros trabajamos por y para Utd.



Proporcionar al laboratorio la información necesaria es esencial para el éxito del Programa. Es fundamental una actualización continua de la información de los equipos y una estrecha comunicación con el laboratorio de análisis

Proporcionar al aboratorio la nformación necesaria facilita un rápido diagnóstico y las recomendaciones

adecuadas

Información del equipo

- •Identificación del equipo
- •Tipo de componente
- •Lubricante utilizado
- •Capacidad del tanque
- •Modelo y fabricante del componente
- •Tipo de filtración
- •Temperatura y presión de operación

Información de la Muestra

- Cambios del lubricante
- •Tiempo de uso del aceite
- •Tiempo de uso del filtro
- •Cualquier comentario sobre el funcionamiento y mantenimiento del equipo